


חומר מליטה מהיר התקשות שאינו מתכווץ, לתיקונים עדינים אך חזקים בעובי 2-30 מ"מ פנים וחוץ.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לתיקון אלמנטי בטון, מילוי חללים סביב ברזלי זיון חשופים ותיקון משטחי רצפות, קירות ותחתית קורות.
- ניתן ליישום בשכבה אחת בעובי 2-30 מ"מ. בעוביים גדולים יותר יש ליישם בשכבות או להוסיף אגרגטים כנדרש. (יש לפנות למחלקה הטכנית לקבלת הוראות ביצוע).
- **מהיר התקשות:** ניתן לדריכה לאחר כ-2-3 שעות.
- **מהיר ייבוש:** ניתן להדביק חיפוי או לצפות לאחר 24 שעות.
- קל להחלקה ויישור, אינו מתכווץ ואינו נסדק.
- מתאים במיוחד לתיקון מדרגות (רום ושלח) וליצירת שיפועים ברמפות, ניתן לעבד אותו ללא צורך בתבנית.
- עמיד בשחיקה באיזורי תנועה קלה-בינונית.
- מתאים במיוחד לתיקוני טלאים ויצירת משטח אחיד כהכנה לפני יישום ציפויי אפוקסי, PVC, או ממברנות אטומות למים.
- מומלץ כמערכת לשיקום בטון יחד עם Adilatex להגנה על ברזל זיון.



- משקל מרחבי יבש: כ-1.3 ק"ג / ליטר.
- משקל הטיט הטרי: כ-1.8 ק"ג / ליטר.
- זמן עבדות בטמפרטורה של 20°C – כ-15 דקות.
- חוזק לחיצה: כ-30 מגפ"ס

הכנת התשתית

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם העלול להפריע להידבקות טובה. ניתן ליישם על תשתית יבשה ולחה אך היא חייבת להיות חזקה ומסוגלת לשאת עומסים.
- יש לבצע הכנה מכנית על מנת לחשוף שכבה נקייה ויציבה של הבטון.
- כאשר המשטח חלק ואינו סופג יש לחספס אותו להבטחת ההידבקות.
- במשטחים נקבוביים יש ליישם שכבה דקה של המלט וללחוץ בכוח אל תוך השטח המיועד לתיקון, לאחר מכן יש ליישם את השכבה בעובי הדרוש.
- על תשתית נקבובית וסופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-51 (ראה דף מוצר).
- על תשתית חלקה שאינה סופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-82 (ראה דף מוצר).
- במשטחים חלקים ואטומים במיוחד, יש למרוח פריימר אפוקסי ולפזר מעליו חול להגברת החספוס (יש לקבל הוראות מהמחלקה הטכנית של כרמית טרם הביצוע).

הוראות שימוש

- יחס ערבוב : 6 ליטר מים עם 25 ק"ג אבקה או 1 ליטר מים עם 3.5 נפח אבקה.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב. במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנוותרה עד לקבלת רמת העבדות הרצויה.
- שים לב! החומר מהיר ייבוש !! בטמפ' של 20°C זמן העבדות הוא כ-15 דקות, לאחר מכן החומר יתייבש (ככל שחם יותר הייבוש מהיר יותר).
- יש למרוח ARDEX A46 באמצעות מאלג' / שפכטל באיזור אותו רוצים לתקן.
- על מנת להשיג תיקון הולם יש להחדיר ידנית את החומר לחללים ונקבוביות אותן רוצים ליישר.
- לאחר כ-10 דקות יש להסיר עודפים באמצעות מאלג' חלק ולבצע גימור נקי באמצעות ספוג רטוב קלות.
- את ההחלקה יש לבצע עד כ-15 דקות מסיום הנחת החומר.

סרטון יישום

אזהרות:

- אין לעבוד עם החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים חובה להיוועץ ברופא. ☒

אריזה:

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי של 1 מ"מ ☒ חסכוני במיוחד!

הרכב:

לטקס, מלאנים ומוספים פולימריים מיוחדים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[שיקום בטון 651](#)

מלט לתיקונים קונסטרוקטיביים לציפוי רצפות ולתיקוני בטון. בגימור עדין וחלק



[לפרטים מלאים](#)

[שיקום בטון 650](#)

מלט לתיקונים קונסטרוקטיביים לציפוי רצפות ולתיקוני בטון בגימור גס